



## Инструкция по сборке:



1. Выключить АС
2. Настенный анкер
3. Закрепить планку к потолку
4. Саморез
5. Вернуть трубы
6. Планка
7. Болт
8. Закрепить на потолке внутреннюю часть крепежа саморезом
9. Саморез
10. Закрепить внешнюю часть крепежа

Артикул: CLT 027C4 L1000

## Размер базы



## Габаритные размеры

